云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司	08.2.钢丝绳（无损）	Q/YNGH-RE8.2-26131	李若胜	杨锦松	2026/8/26	2026/10/20	合格
2	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		Q/YNGH-RE8.2-26132	李若胜	杨锦松	2026/8/26	2026/10/20	合格
3	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		Q/YNGH-RE8.2-26133	李若胜	杨锦松	2026/8/26	2026/10/20	合格
4	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		Q/YNGH-RE8.2-26134	李若胜	杨锦松	2026/8/26	2026/10/20	合格
5	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		Q/YNGH-RE8.2-26135	李若胜	杨锦松	2026/8/26	2026/10/20	合格
6	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		Q/YNGH-RE8.2-26136	李若胜	杨锦松	2026/8/26	2026/10/20	合格
7	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		Q/YNGH-RE8.2-26137	李若胜	杨锦松	2026/8/26	2026/10/20	合格
8	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		Q/YNGH-RE8.2-26138	李若胜	杨锦松	2026/8/26	2026/10/20	合格
9	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		Q/YNGH-RE8.2-26139	李若胜	杨锦松	2026/8/26	2026/10/20	合格
10	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司	10.主通风机	Q/YNGH-RE10-26108	饶佛元	蒋孝健	2026/9/21	2026/10/10	合格
11	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司	20.矿用人车连接装置	Q/YNGH-RE20-26035	饶佛元	蒋孝健	2026/9/21	2026/10/10	合格
12	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司	22.通风机叶片	Q/YNGH-RE22-26016	饶佛元	蒋孝健	2026/9/21	2026/10/10	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26131

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

受 检 单 位：会泽矿业麒麟矿

设 备 名 称：1号竖井提升机钢丝绳（1#）

型 号 规 格：44.0 6V×37S+NF 1770

检测检验地点：1号竖井天轮平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026年8月26日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26131　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		1 号竖井提升机钢丝绳	设备编号	1#
型号规格		44.0 6V×37S+NF 1770	出厂日期	2023 年 10 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1 号竖井天轮平台	检测检验日期	2026 年 8 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	会泽矿业麒麟矿		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 7.93%，养护条件下继续使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 7 日		
检测检验组成员		李若胜、杨锦松		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 2 月 25 日		

批准：胡春林　　审核：饶仲元　　主检：

日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	

金属横截面积变化评估

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26132

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

受 检 单 位：会泽矿业麒麟矿

设 备 名 称：1 号竖井提升机钢丝绳（2#）

型 号 规 格：44.0 6V×37S+NF 1770

检测检验地点：1 号竖井天轮平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26132　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		1号竖井提升机钢丝绳	设备编号	2#
型号规格		44.0 6V×37S+NF 1770	出厂日期	2023 年 10 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1号竖井天轮平台	检测检验日期	2026 年 8 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	会泽矿业麒麟矿		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 8.04%，养护条件下继续使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 7 日		
检测检验组成员		李若胜、杨锦松		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 2 月 25 日		


批准：胡春林　日期：2026.9.7

审核：饶科元　日期：2026.9.7

主检：[illegible]　日期：2026.9.7

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	

金属横截面积变化评估

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26133

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

受 检 单 位：会泽矿业麒麟矿

设 备 名 称：1号竖井提升机钢丝绳（3#）

型 号 规 格：44.0 6V×37S+NF 1770

检测检验地点：1号竖井天轮平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026年8月26日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26133　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		1 号竖井提升机钢丝绳	设备编号	3#
型号规格		44.0 6V×37S+NF 1770	出厂日期	2023 年 10 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1 号竖井天轮平台	检测检验日期	2026 年 8 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	会泽矿业麒麟矿		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 8.01%，养护条件下继续使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 7 日		
检测检验组成员		李若胜、杨锦松		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 2 月 25 日		


批准：胡春林　日期：2026.9.7

审核：饶仲元　日期：2026.9.7

主检：[illegible]　日期：2026.9.7

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26134

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

受 检 单 位：会泽矿业麒麟矿

设 备 名 称：1 号竖井提升机钢丝绳（4#）

型 号 规 格：44.0 6V×37S+NF 1770

检测检验地点：1 号竖井天轮平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26134　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		1 号竖井提升机钢丝绳	设备编号	4#
型号规格		44.0 6V×37S+NF 1770	出厂日期	2023 年 10 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1 号竖井天轮平台	检测检验日期	2026 年 8 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	会泽矿业麒麟矿		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 8.15%，养护条件下继续使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 7 日		
检测检验组成员		李若胜、杨锦松		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 2 月 25 日		

批准：胡春林　　审核：倪伟元　　主检：

日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26135

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

受 检 单 位：会泽矿业麒麟矿

设 备 名 称：2 号竖井提升机钢丝绳（1#）

型 号 规 格：40.0 6V×37S+NF 1770

检测检验地点：2 号竖井提升机房

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26135　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		2 号竖井提升机钢丝绳	设备编号	1#
型号规格		40.0 6V×37S+NF 1770	出厂日期	2023 年 10 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2 号竖井提升机房	检测检验日期	2026 年 8 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	会泽矿业麒麟矿		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 7.84%，养护条件下继续使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 7 日		
检测检验组成员		李若胜、杨锦松		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 2 月 25 日		

批准：胡春林　　审核：饶仲元　　主检：

日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 0

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26136

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

受 检 单 位：会泽矿业麒麟矿

设 备 名 称：2 号竖井提升机钢丝绳（2#）

型 号 规 格：40.0 6V×37S+NF 1770

检测检验地点：2 号竖井提升机房

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26136　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		2 号竖井提升机钢丝绳	设备编号	2#
型号规格		40.0 6V×37S+NF 1770	出厂日期	2023 年 10 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2 号竖井提升机房	检测检验日期	2026 年 8 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	会泽矿业麒麟矿		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 7.93%，养护条件下继续使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 7 日		
检测检验组成员		李若胜、杨锦松		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 2 月 25 日		

批准：胡春林　　审核：龙科元　　主检：

日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26137

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

受 检 单 位：会泽矿业麒麟矿

设 备 名 称：2 号竖井提升机钢丝绳（3#）

型 号 规 格：40.0 6V×37S+NF 1770

检测检验地点：2 号竖井提升机房

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26137　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		2 号竖井提升机钢丝绳	设备编号	3#
型号规格		40.0 6V×37S+NF 1770	出厂日期	2023 年 10 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2 号竖井提升机房	检测检验日期	2026 年 8 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	会泽矿业麒麟矿		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 8.35%，养护条件下继续使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 7 日		
检测检验组成员		李若胜、杨锦松		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 2 月 25 日		

批准：胡春林　　审核：饶仲元　　主检：

日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26138

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

受 检 单 位：会泽矿业麒麟矿

设 备 名 称：2 号竖井提升机钢丝绳（4#）

型 号 规 格：40.0 6V×37S+NF 1770

检测检验地点：2 号竖井提升机房

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告



报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26138　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		2 号竖井提升机钢丝绳	设备编号	4#
型号规格		40.0 6V×37S+NF 1770	出厂日期	2023 年 10 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2 号竖井提升机房	检测检验日期	2026 年 8 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	会泽矿业麒麟矿		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 8.14%，养护条件下继续使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 7 日		
检测检验组成员		李若胜、杨锦松		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 2 月 25 日		

批准：胡春林　　审核：饶仲元　　主检：

日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26139

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

受 检 单 位：会泽矿业麒麟矿

设 备 名 称：提升绞车钢丝绳

型 号 规 格：20.0 6×36WS+NF 1770

检测检验地点：1711 粉矿井提升绞车房

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 26 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26139　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		提升绞车钢丝绳	设备编号	1#
型号规格		20.0 6×36WS+NF 1770	出厂日期	2025 年 12 月 4 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1711 粉矿井提升绞车房	检测检验日期	2026 年 8 月 26 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	会泽矿业麒麟矿		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1、本次所检长度钢丝绳有效截面积损失量最大 3.27%，正常使用； 2、关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 MT/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☑　保养使用☐　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 7 日		
检测检验组成员		李若胜、杨锦松		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 2 月 25 日		

批准：胡春林　　审核：饶仲元　　主检：

日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7　　日期：2026.9.7

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	/
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE10-26108

金属非金属矿山在用主通风机系统

安全检测检验报告

委 托 单 位 ： 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

受 检 单 位 ： 会泽矿业麒麟矿

设 备 名 称 ： 煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机

型 号 规 格 ： FBCDZ-№25

检测检验地点： 1610 中段

检测检验类别： 定期检测检验

检测检验日期： 2026 年 9 月 21 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE10-26108　　共 9 页　第 1 页

委托单位	名称	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机	设备编号	2025Z031
型号规格		FBCDZ-№25	出厂日期	2026 年 3 月
制造单位		山西省安瑞风机电气股份有限公司		
设备状态		新安装		
检测检验地点		1610 中段	检测检验日期	2026 年 9 月 21 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	会泽矿业麒麟矿		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜3	C 类不合格项＜5	B+C 类不合格项＜5
	检测结果	0	0	1	1
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 8 日				
检测检验组成员		饶佛元、蒋孝健			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 20 日			

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE20-26035

金属非金属矿山矿用人车连接装置

超声探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

受 检 单 位：会泽矿业麒麟矿

设 备 名 称：人车连接装置

型 号 规 格：/

检测检验地点：1031 中段

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 21 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山矿用人车连接装置超声探伤安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE20-26035　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		人车连接装置	部件名称	销轴
型号规格		/	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		未用□　在用☑　停用□		
检测检验地点		1031 中段	检测检验日期	2026 年 9 月 21 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	会泽矿业麒麟矿		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB/T 6402-2008 《钢锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测检验结论：**合格。** 经检测检验，所检销轴检测区域内，未见当量直径 ϕ2～ϕ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 8 日		
检测检验组成员		饶佛元、蒋孝健		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 9 月 20 日		

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8

仅用于项目公示使用

五、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	/
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE22-26016

金属非金属矿山在用通风机叶片

磁粉探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司

受 检 单 位：会泽矿业麒麟矿

设 备 名 称：煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机叶片

型 号 规 格：/

检测检验地点：1610 中段

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 21 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用通风机叶片安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE22-26016　　共 7 页　第 1 页

委托单位	名称	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		煤矿地面用防爆抽出式对旋轴流通风机叶片	设备编号	/
型号规格		/	出厂日期	2026 年 3 月
制造单位		山西省安瑞风机电气股份有限公司		
设备状态		新安装		
检测检验地点		1610 中段	检测检验日期	2026 年 9 月 21 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	会泽矿业麒麟矿		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
检测检验项目		焊缝扫查☐　锻件扫查☐　铸件扫查☑		
检测检验依据		☐GB/T 26951-2011《焊缝无损检测 磁粉检测》 ☐GB/T 26952-2011《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测验收等级》 ☑GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检测第 1 部分:总则》 ☑JB/T 8468-2014《锻钢件磁粉检测》 ☐GB/T 9444-2019《铸钢铸铁件 磁粉检测》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 经检测检验，未发现任何超标缺陷。 **结论：**☑合格　☐不合格 2. 检测检验部位详见检测部件示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 8 日		
检测检验组成员		饶佛元、蒋孝健		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 9 月 20 日		

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

零部件照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用