云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部	06.矿井提升绞车	Q/YNGH-RE06-26030	李若胜	饶佛元	2026/10/11	2026/10/16	合格
2	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部	19.矿用提升容器重要承载件	Q/YNGH-RE19-26126	饶佛元	李若胜	2026/10/10	2026/10/16	合格
3	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		Q/YNGH-RE19-26127	饶佛元	李若胜	2026/10/10	2026/10/16	合格
4	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		Q/YNGH-RE19-26128	饶佛元	李若胜	2026/10/10	2026/10/16	合格
5	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		Q/YNGH-RE19-26129	饶佛元	李若胜	2026/10/10	2026/10/16	合格
6	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部	21.天轮轴、导向轮轴	Q/YNGH-RE21-26096	饶佛元	李若胜	2026/10/13	2026/10/19	合格
7	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		Q/YNGH-RE21-26097	饶佛元	李若胜	2026/10/13	2026/10/19	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE06-26030

金属非金属矿山在用提升绞车

安全检测检验报告

委 托 单 位：云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部

受 检 单 位：云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部

设 备 名 称：矿用提升绞车

型 号 规 格：JTP 1.6×1.2P

检测检验地点：地面竖井提升绞车房

检测检验类别：新安装检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 11 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

530100220701

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE06-26030　　共 17 页　第 1 页

委托单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
设备名称		矿用提升绞车	用途	提人、提物
型号规格		JTP 1.6×1.2P	出厂日期	2025 年 11 月
制造单位		山东泰山天盾矿山机械股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		地面竖井提升绞车房	检测检验日期	2026 年 10 月 11 日
检测检验类别		新安装检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		

检测检验结论	合格条件	A 类不合格＜1	B 类不合格＜4	C 类不合格＜7	B+C 类不合格＜8
	检测结果	0	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 16 日				
检测检验组成员	李若胜、饶佛元				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 10 日				

批准：胡春林　日期：2026.10.16

审核：[illegible]　日期：2026.10.16

主检：[illegible]　日期：2026.10.16

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE19-26126

金属非金属矿用提升容器重要承载件

超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部
受 检 单 位：	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部
设 备 名 称：	底卸式吊桶
型 号 规 格：	TD-1.6
使 用 地 点：	地面竖井口旁
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件超声波探伤安全检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE19-26126　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
设备名称		底卸式吊桶	设备部件	吊桶拉杆、吊桶拉杆销轴
型号规格		TD-1.6	出厂编号	TP26-78
制造单位		鹤壁万丰矿山机械制造有限公司		
设备状态		未用☐　在用☑　停用☐		
检测检验地点		地面竖井口旁	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮机发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测检验结论：**合格。** 经检测检验，所检底卸式吊桶重要承载件检测区域内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 16 日		
检测检验组成员		饶佛元、李若胜		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 10 月 9 日		

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16

五、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	 
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE19-26127

金属非金属矿用提升容器重要承载件

超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部

受 检 单 位：云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部

设 备 名 称：座钩式吊桶

型 号 规 格：/

使 用 地 点：地面竖井口

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件超声波探伤安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE19-26127　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
设备名称		座钩式吊桶	设备部件	吊桶拉杆、吊桶拉杆销轴
型号规格		/	出厂编号	/
制造单位		/		
设备状态		未用□　在用☑　停用□		
检测检验地点		地面竖井口	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮机发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测检验结论：**合格。** 经检测检验，所检吊桶重要承载件检测区域内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 16 日		
检测检验组成员		饶佛元、李若胜		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 10 月 9 日		

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16

五、必要的图表、图片

零部件照片	/
现场检测检验照片	 
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE19-26128

金属非金属矿用提升容器重要承载件

超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部

受 检 单 位：云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部

设 备 名 称：钩头装置

型 号 规 格：/

使 用 地 点：地面竖井口

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件超声波探伤安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE19-26128　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
设备名称		钩头装置	设备部件	钩头、钩头销轴、换向叉、万向环、环销轴
型号规格		/	出厂编号	/
制造单位		鹤壁万丰矿山机械制造有限公司		
设备状态		未用□　在用☑　停用□		
检测检验地点		地面竖井口	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮机发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测检验结论：**合格。** 经检测检验，所检钩头装置重要承载件检测区域内，未见当量直径 φ2~φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 16 日		
检测检验组成员		饶佛元、李若胜		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 10 月 9 日		

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16

五、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	 
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE19-26129

金属非金属矿用提升容器重要承载件

超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部
受 检 单 位：	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部
设 备 名 称：	矿用提升绞车
型 号 规 格：	JTP 1.6×1.2P
使 用 地 点：	地面竖井提升绞车房
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件超声波探伤安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE19-26129　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
设备名称		矿用提升绞车	设备部件	卷筒主轴
型号规格		JTP 1.6×1.2P	出厂编号	2025018
制造单位		山东泰山天盾矿山机械股份有限公司		
设备状态		未用☐　在用☑　停用☐		
检测检验地点		地面竖井提升绞车房	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮机发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测检验结论：**合格。** 经检测检验，所检绞车主轴检测区域内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 16 日		
检测检验组成员		饶佛元、李若胜		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 10 月 9 日		

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16

五、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	 
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE21-26096

金属非金属矿山在用天轮轴、导向轮轴

安全检测检验报告

委 托 单 位：云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部

受 检 单 位：云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部

设 备 名 称：天轮

型 号 规 格：TZG-1600

使 用 地 点：天轮平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 13 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用天轮轴、导向轮轴安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE21-26096　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
设备名称		天轮	设备部件	天轮轴
型号规格		TZG-1600	出厂日期	2025 年 11 月
制造单位		山东泰山天盾矿山机械股份有限公司		
设备状态		未用☐　在用☑　停用☐		
检测检验地点		天轮平台	检测检验日期	2026 年 10 月 13 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
检测检验项目		焊缝扫查☐　锻件扫查☑　铸件扫查☐　管件扫查☐		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收 规范》 JB/T 1581-2014 《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测结论：**合格。** 经检测检验，天轮轴 B 区范围内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 16 日		
检测检验组成员		饶佛元、李若胜		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 10 月 12 日		

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE21-26097

金属非金属矿山在用天轮轴、导向轮轴

安全检测检验报告

委 托 单 位：云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部

受 检 单 位：云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部

设 备 名 称：天轮（凿井绞车）

型 号 规 格：/

使 用 地 点：天轮平台、地面

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 10 日-2026 年 10 月 13 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用天轮轴、导向轮轴安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE21-26097　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
设备名称		天轮（凿井绞车）	设备部件	天轮轴
型号规格		/	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		未用□　在用☑　停用□		
检测检验地点		天轮平台、地面	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日-2026 年 10 月 13 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	云南地矿建设工程有限责任公司长安项目部		
	地址	云南省红河州金平县铜厂乡		
检测检验项目		焊缝扫查□　锻件扫查☑　铸件扫查□　管件扫查□		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收 规范》 JB/T 1581-2014 《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测结论：**合格。** 经检测检验，天轮轴 A 区、B 区、C 区范围内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 16 日		
检测检验组成员		饶佛元、李若胜		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 10 月 9 日		

批准：　　审核：　　主检：饶佛元

日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16

四、必要的图表、图片

零部件照片	 
现场检测检验照片	 
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用