云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	湖南铁军建设工程有限公司	23.矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26045	李若胜	吴邦达	2026/4/19	2026/5/11	合格
2	湖南铁军建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26046	李若胜	吴邦达	2026/4/19	2026/5/11	合格
3	湖南铁军建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26047	吴邦达	李若胜	2026/4/19	2026/5/11	合格
4	湖南铁军建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26048	吴邦达	李若胜	2026/4/19	2026/5/11	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26045

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：湖南铁军建设工程有限公司

受 检 单 位：湖南铁军建设工程有限公司

设 备 名 称：矿用自卸汽车

型 号 规 格：ZZ5507S3840AJ

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26045　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	湖南铁军工程建设有限公司		
	地址	昆明市东川区龙潭山		
设备名称		矿用自卸汽车	设备编号	6#
型号规格		ZZ5507S3840AJ	出厂日期	2013 年 8 月
制造单位		中国重汽集团济南卡车股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		东川项目部地面车场	检测检验日期	2026 年 4 月 19 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南铁军工程建设有限公司		
	地址	昆明市东川区龙潭山		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		

检测检验结论				
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 9 日			
检测检验组成员	李若胜、吴邦达			
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 18 日			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.9　　日期：2026.5.9　　日期：2026.5.9

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26046

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：湖南铁军建设工程有限公司

受 检 单 位：湖南铁军建设工程有限公司

设 备 名 称：矿用自卸汽车

型 号 规 格：ZZ5507S3840AJ

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26046　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	湖南铁军工程建设有限公司		
	地址	昆明市东川区龙潭山		
设备名称		矿用自卸汽车	设备编号	8#
型号规格		ZZ5507S3840AJ	出厂日期	2013 年 8 月
制造单位		中国重汽集团济南卡车股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		东川项目部地面车场	检测检验日期	2026 年 4 月 19 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南铁军工程建设有限公司		
	地址	昆明市东川区龙潭山		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 4 月 19 日			
检测检验组成员		李若胜、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 18 日		

批准：　日期：2026.5.9

审核：　日期：2026.5.9

主检：　日期：2026.5.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26047

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：	湖南铁军建设工程有限公司
受 检 单 位：	湖南铁军建设工程有限公司
设 备 名 称：	矿用自卸汽车
型 号 规 格：	ZZ5507S3840AJ
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 4 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

云南高华安全生产检测检验有限公司 检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26047　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	湖南铁军工程建设有限公司		
	地址	昆明市东川区龙潭山		
设备名称		矿用自卸汽车	设备编号	7#
型号规格		ZZ5507S3840AJ	出厂日期	2013 年 8 月
制造单位		中国重汽集团济南卡车股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		东川项目部地面车场	检测检验日期	2026 年 4 月 19 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南铁军工程建设有限公司		
	地址	昆明市东川区龙潭山		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	0
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 9 日			
检测检验组成员		李若胜、吴邦达			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 18 日			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.9　　日期：2026.5.9　　日期：2026.5.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26048

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：	湖南铁军建设工程有限公司
受 检 单 位：	湖南铁军建设工程有限公司
设 备 名 称：	矿用自卸汽车
型 号 规 格：	ZZ5507S3840AJ
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 4 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26048　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	湖南铁军工程建设有限公司		
	地址	昆明市东川区龙潭山		
设备名称		矿用自卸汽车	设备编号	9#
型号规格		ZZ5507S3840AJ	出厂日期	2013 年 8 月
制造单位		中国重汽集团济南卡车股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		东川项目部地面车场	检测检验日期	2026 年 4 月 19 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	湖南铁军工程建设有限公司		
	地址	昆明市东川区龙潭山		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 9 日			
检测检验组成员		李若胜、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 18 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.9　　日期：2026.5.9　　日期：2026-5-9

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/