云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	桃江县源丰工程设备租赁有限公司	23.矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26212	李若胜	黄俊富	2026/4/25	2026/5/7	合格
2	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		Q/YNGH-RE23-26213	李若胜	黄俊富	2026/4/25	2026/5/7	合格
3	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		Q/YNGH-RE23-26214	李若胜	黄俊富	2026/4/25	2026/5/7	合格
4	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		Q/YNGH-RE23-26215	李若胜	黄俊富	2026/4/25	2026/5/7	合格
5	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		Q/YNGH-RE23-26216	李若胜	黄俊富	2026/4/25	2026/5/7	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26212

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：桃江县源丰工程设备租赁有限公司

受 检 单 位：水电八局板茂矿山

设 备 名 称：非公路宽体自卸车

型 号 规 格：TL875B

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 25 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26212　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		
	地址	湖南省益阳市桃江县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	1#
型号规格		TL875B	出厂日期	2019 年 5 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		矿区停车场	检测检验日期	2026 年 4 月 25 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	水电八局板茂矿山		
	地址	云南省文山州广南县旧莫乡板茂村		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	1
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 6 日			
检测检验组成员		李若胜、黄俊雷			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 24 日			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26213

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：桃江县源丰工程设备租赁有限公司

受 检 单 位：水电八局板茂矿山

设 备 名 称：非公路宽体自卸车

型 号 规 格：TL875B

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 25 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26213　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		
	地址	湖南省益阳市桃江县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	2#
型号规格		TL875B	出厂日期	2019 年 5 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		矿区停车场	检测检验日期	2026 年 4 月 25 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	水电八局板茂矿山		
	地址	云南省文山州广南县旧莫乡板茂村		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	1
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 6 日			
检测检验组成员		李若胜、黄俊富			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 24 日			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26214

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：桃江县源丰工程设备租赁有限公司

受 检 单 位：水电八局板茂矿山

设 备 名 称：非公路宽体自卸车

型 号 规 格：TL875B

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 25 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

云南高华安全生产检测检验有限公司 检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26214　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		
	地址	湖南省益阳市桃江县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	3#
型号规格		TL875B	出厂日期	2019 年 5 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		矿区停车场	检测检验日期	2026 年 4 月 25 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	水电八局板茂矿山		
	地址	云南省文山州广南县旧莫乡板茂村		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	1
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 6 日			
检测检验组成员		李若胜、黄俊富			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 24 日			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26215

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：桃江县源丰工程设备租赁有限公司

受 检 单 位：水电八局板茂矿山

设 备 名 称：非公路宽体自卸车

型 号 规 格：TL875B

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 25 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26215　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		
	地址	湖南省益阳市桃江县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	4#
型号规格		TL875B	出厂日期	2019 年 5 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		矿区停车场	检测检验日期	2026 年 4 月 25 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	水电八局板茂矿山		
	地址	云南省文山州广南县旧莫乡板茂村		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		合格条件：A 类不合格项＜1；B 类不合格项＜2；C 类不合格项＜6 检测结果：0；0；0 综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 6 日		
检测检验组成员		李若胜、黄俊富		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 24 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26216

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：桃江县源丰工程设备租赁有限公司

受 检 单 位：水电八局板茂矿山

设 备 名 称：非公路宽体自卸车

型 号 规 格：TL875B

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 25 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26216　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		
	地址	湖南省益阳市桃江县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	5#
型号规格		TL875B	出厂日期	2019 年 5 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		矿区停车场	检测检验日期	2026 年 4 月 25 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	水电八局板茂矿山		
	地址	云南省文山州广南县旧莫乡板茂村		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	1
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 6 日			
检测检验组成员		李若胜、黄俊富			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 24 日			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6　　日期：2026.5.6

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用