云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南禾顺工贸有限公司	23.矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26217	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/11	合格
2	云南禾顺工贸有限公司		Q/YNGH-RE23-26218	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/11	合格
3	云南禾顺工贸有限公司		Q/YNGH-RE23-26219	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/11	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26217

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：云南禾顺工贸有限公司

受 检 单 位：云南禾顺工贸有限公司昆阳磷矿项目部

设 备 名 称：矿用自卸汽车

型 号 规 格：TR100A

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 27 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26217　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	云南禾顺工贸有限公司		
	地址	云南省昆明市晋宁区		
设备名称		矿用自卸汽车	设备编号	D07
型号规格		TR100A	出厂日期	2023 年 12 月
制造单位		内蒙古北方重型汽车股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		昆阳磷矿生产区	检测检验日期	2026 年 4 月 27 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	云南禾顺工贸有限公司昆阳磷矿项目部		
	地址	云南省昆明市晋宁区昆阳街道		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	0
	综合判定：合格			
检测检验组成员		蒋孝健、杨雄鑫		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 26 日		

（检测检验专用章）

2026 年 5 月 11 日

批准：　日期：2026.5.11

审核：　日期：2026.5.11

主检：　日期：2026.5.11

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26218

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：云南禾顺工贸有限公司

受 检 单 位：云南禾顺工贸有限公司昆阳磷矿项目部

设 备 名 称：矿用自卸汽车

型 号 规 格：TR100A

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 4 月 27 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26218　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	云南禾顺工贸有限公司		
	地址	云南省昆明市晋宁区		
设备名称		矿用自卸汽车	设备编号	D08
型号规格		TR100A	出厂日期	2023 年 12 月
制造单位		内蒙古北方重型汽车股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		昆阳磷矿生产区	检测检验日期	2026 年 4 月 27 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	云南禾顺工贸有限公司昆阳磷矿项目部		
	地址	云南省昆明市晋宁区昆阳街道		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	0
	综合判定：合格			
检测检验组成员		蒋孝健、杨雄鑫		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 26 日		

（检测检验专用章）

2026 年 5 月 11 日

批准：　日期：2026.5.11

审核：　日期：2026.5.11

主检：蒋孝健　日期：2026.5.11

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26219

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：	云南禾顺工贸有限公司
受 检 单 位：	云南禾顺工贸有限公司昆阳磷矿项目部
设 备 名 称：	矿用自卸汽车
型 号 规 格：	TR100A
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 4 月 27 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26219　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	云南禾顺工贸有限公司		
	地址	云南省昆明市晋宁区		
设备名称		矿用自卸汽车	设备编号	D10
型号规格		TR100A	出厂日期	2023 年 12 月
制造单位		内蒙古北方重型汽车股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		昆阳磷矿生产区	检测检验日期	2026 年 4 月 27 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	云南禾顺工贸有限公司昆阳磷矿项目部		
	地址	云南省昆明市晋宁区昆阳街道		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	0
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 5 月 11 日			
检测检验组成员		蒋孝健、杨雄鑫			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 4 月 26 日			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.5.11　　日期：2026.5.11　　日期：2026.5.11

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/