云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司	01.固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26218	顾登才	王宇	2026/9/16	2026/10/9	合格
2	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE01-26219	顾登才	王宇	2026/9/16	2026/10/9	合格
3	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE01-26220	顾登才	王宇	2026/9/16	2026/10/9	合格
4	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE01-26221	顾登才	王宇	2026/9/16	2026/10/9	合格
5	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE01-26222	顾登才	王宇	2026/9/16	2026/10/9	合格
6	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE01-26223	顾登才	王宇	2026/9/17	2026/10/9	合格
7	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE01-26224	顾登才	王宇	2026/9/17	2026/10/9	合格
8	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司	08.1.钢丝绳	Q/YNGH-RE8.1-26177	卢昆	赵艳川	2026/10/10	2026/10/14	合格
9	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26178	卢昆	赵艳川	2026/10/10	2026/10/14	合格
10	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26179	卢昆	赵艳川	2026/10/10	2026/10/14	合格
11	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26180	卢昆	赵艳川	2026/10/9	2026/10/14	合格
12	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26181	卢昆	赵艳川	2026/10/9	2026/10/14	合格
13	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26182	卢昆	赵艳川	2026/10/10	2026/10/14	合格
14	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26107	顾登才	王宇	2026/9/18	2026/9/19	合格
15	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26108	顾登才	王宇	2026/9/18	2026/9/19	合格
16	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26109	顾登才	王宇	2026/9/18	2026/9/19	合格
17	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26110	顾登才	王宇	2026/9/18	2026/9/19	合格
18	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26111	顾登才	王宇	2026/9/18	2026/9/19	合格
19	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26112	顾登才	王宇	2026/9/18	2026/9/19	合格
20	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26113	顾登才	王宇	2026/9/17	2026/10/9	合格
21	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26114	顾登才	王宇	2026/9/17	2026/10/9	合格
22	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26115	顾登才	王宇	2026/9/16	2026/10/9	合格
23	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26116	顾登才	王宇	2026/9/16	2026/10/9	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
24	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司	08.2.钢丝绳（无损）	Q/YNGH-RE8.2-26117	顾登才	王宇	2026/9/16	2026/10/9	合格
25	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26118	顾登才	王宇	2026/9/16	2026/10/9	合格
26	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26119	顾登才	王宇	2026/9/18	2026/10/9	合格
27	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26120	顾登才	王宇	2026/9/18	2026/10/9	合格
28	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26121	顾登才	王宇	2026/9/17	2026/10/9	合格
29	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26122	顾登才	王宇	2026/9/17	2026/10/9	合格
30	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26123	顾登才	王宇	2026/9/17	2026/10/9	合格
31	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26124	顾登才	王宇	2026/9/17	2026/10/9	合格
32	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26125	顾登才	王宇	2026/9/17	2026/10/9	合格
33	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26126	顾登才	王宇	2026/9/17	2026/10/9	合格
34	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26127	顾登才	王宇	2026/9/17	2026/10/9	合格
35	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		Q/YNGH-RE8.2-26128	顾登才	王宇	2026/9/17	2026/10/9	合格
36	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司	17.电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26065	王宇	叶家宝	2026/9/16	2026/9/23	部分样品不合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26218

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名	螺杆式空气压缩机（1#）
型 号 规	ST280-8
检测检验地	副井旁地面空压机房
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 16 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26218　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	1#
型号规格		ST280-8	出厂日期	2018 年 12 月
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		副井旁地面空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 16 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	1	1
	综合判定：合格				
	（检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日				
检测检验组成员	顾登才、黄俊富				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 15 日				

批准：胡春林　日期：2026.10.9

审核：乔松伟　日期：2026.10.9

主检：顾登才　日期：2026.10.9

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26219

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名	螺杆式空气压缩机（2#）
型 号 规	ST280-8
检测检验地	副井旁地面空压机房
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 16 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26219　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	2#
型号规格		ST280-8	出厂日期	2018 年 12 月
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		副井旁地面空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 16 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	1	1
	综合判定：合格				

（检测检验专用章）

2026 年 10 月 9 日

检测检验组成员	顾登才、黄俊富
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 15 日

批准：胡春林　日期：2026.10.9

审核：乔松伟　日期：2026.10.9

主检：顾登才　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26220

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名	螺杆式空气压缩机（3#）
型 号 规	ST280-8
检测检验地	副井旁地面空压机房
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 16 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26220　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	3#
型号规格		ST280-8	出厂日期	2018 年 12 月
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		副井旁地面空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 16 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	1	1
	综合判定：合格				
	（检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日				
检测检验组成员	顾登才、黄俊富				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 15 日				

批准：邓春林　　审核：乔松伟　　主检：顾登才

日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26221

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名	螺杆式空气压缩机（4#）
型 号 规	ST280-8
检测检验地	副井旁地面空压机房
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 16 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26221　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	4#
型号规格		ST280-8	出厂日期	2018 年 12 月
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		副井旁地面空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 16 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	1	1
	综合判定：合格				

（检测检验专用章）

2026 年 10 月 9 日

检测检验组成员	顾登才、黄俊富
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 15 日

批准：邵春林　日期：2026.10.9

审核：乔松伟　日期：2026.10.9

主检：顾登才　日期：2026.10.9

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26222

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名	螺杆式空气压缩机（5#）
型 号 规	ST280-8
检测检验地	副井旁地面空压机房
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 16 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26222　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	5#
型号规格		ST280-8	出厂日期	2018 年 12 月
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		副井旁地面空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 16 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	1	1
	综合判定：合格				

（检测检验专用章）

2026 年 10 月 8 日

检测检验组成员	顾登才、黄俊富
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 15 日


批准：胡春林　日期：2026.10.9

审核：乔松伟　日期：2026.10.9

主检：顾登才　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26223

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名	螺杆空气压缩机（1#）
型 号 规	SA60A-8G-C
检测检验地	充填站空压机房
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26223　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		螺杆空气压缩机	设备编号	1#
型号规格		SA60A-8G-C	出厂日期	2018 年 9 月
制造单位		复盛实业(上海)有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		充填站空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	2	2
	综合判定：合格				
检测检验组成员	顾登才、黄俊富				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 16 日				

（检测检验专用章）
2026 年 10 月 9 日

批准：胡春林　日期：2026.10.9

审核：乔松伟　日期：2026.10.9

主检：顾登才　日期：2026.10.9

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	 
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26224

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名	螺杆空气压缩机（2#）
型 号 规	SA60A-8G-C
检测检验地	充填站空压机房
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26224　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		螺杆空气压缩机	设备编号	2#
型号规格		SA60A-8G-C	出厂日期	2018 年 9 月
制造单位		复盛实业(上海)有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		充填站空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		无		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项<1	B 类不合格项<4	C 类不合格项<7	B+C 类不合格项<7
	检测结果	0	0	1	1
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 8 日				
检测检验组成员	顾登才、黄俊富				
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 16 日				

批准：[illegible]　审核：[illegible]　主检：[illegible]

日期：2026.10.9　日期：2026.10.9　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26177

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	天然芯镀锌钢丝绳 26E4465(D)
型 号 规 格：	16.0　6×19S+NFC　1770
安 装 地 点：	3822m 粉矿回收井
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司


金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
样品名称		天然芯镀锌钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-01
型号规格		16.0　6×19S+NFC　1770	收样时间	2026 年 10 月 8 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：** 合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 14 日		
检测检验组成员		卢昆、赵艳川		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 4 月 9 日		

批准：胡春林　　审核：王丽东　　主检：卢昆

日期：2026.10.14　　日期：2026.10.14　　日期：2026.10.14

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26178

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	天然芯镀锌钢丝绳 26E4466(D)
型 号 规 格：	16.0　6×19S+NFC　1770
安 装 地 点：	3822m 粉矿回收井
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 6301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26178　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
样品名称		天然芯镀锌钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-02
型号规格		16.0　6×19S+NFC　1770	收样时间	2026 年 10 月 8 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：** 合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 14 日		
检测检验组成员		卢昆、赵艳川		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 4 月 9 日		

批准：邹春林　　审核：王丽东　　主检：卢昆

日期：2026.10.14　　日期：2026.10.14　　日期：2026.10.14

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	  
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26179

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	天然芯镀锌钢丝绳 26E4467(D)
型 号 规 格：	16.0　6×19S+NFC　1770
安 装 地 点：	3822m 粉矿回收井
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26179　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
样品名称		天然芯镀锌钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-03
型号规格		16.0　6×19S+NFC　1770	收样时间	2026 年 10 月 8 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：** 合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 14 日		
检测检验组成员		卢昆、赵艳川		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 4 月 9 日		

批准：[illegible]　审核：[illegible]　主检：[illegible]

日期：2026.10.14　日期：2026.10.14　日期：2026.10.14

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26180

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	天然芯镀锌钢丝绳 26E4468(D)
型 号 规 格：	16.0 6×19S+NFC 1770
安 装 地 点：	3822m 粉矿回收井
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 9 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26180　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
样品名称		天然芯镀锌钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-04
型号规格		16.0　6×19S+NFC　1770	收样时间	2026 年 10 月 8 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 9 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 综合判定：合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 14 日		
检测检验组成员		卢昆、赵艳灯		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 4 月 8 日		

批准：胡春林　　审核：王丽芳　　主检：卢昆

日期：2026.10.14　　日期：2026.10.14　　日期：2026.10.14

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26181

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	天然芯镀锌钢丝绳 26E4469(D)
型 号 规 格：	16.0　6×19S+NFC　1770
安 装 地 点：	3822m 粉矿回收井
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 9 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26181　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
样品名称		天然芯镀锌钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-05
型号规格		16.0　6×19S+NFC　1770	收样时间	2026 年 10 月 8 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 9 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 综合判定：合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 14 日		
检测检验组成员		卢昆、赵艳川		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 4 月 8 日		

批准：胡春林　　审核：王丽华　　主检：卢昆

日期：2026.10.14　　日期：2026.10.14　　日期：2026.10.14

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26182

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	天然芯镀锌钢丝绳 26E4470(D)
型 号 规 格：	16.0　6×19S+NFC　1770
安 装 地 点：	3822m 粉矿回收井
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
样品名称		天然芯镀锌钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-06
型号规格		16.0　6×19S+NFC　1770	收样时间	2026 年 10 月 8 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 综合判定：合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 14 日		
检测检验组成员		卢昆、赵艳川		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 4 月 9 日		

批准：胡春林　日期：2026.10.14

审核：王丽东　日期：2026.10.14

主检：卢昆　日期：2026.10.14

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26107

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	电梯用钢丝绳（1#）
型 号 规 格：	16.0　8×19S+NF　1770
检测检验地	3822 中段电梯机顶平台
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26107　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		电梯用钢丝绳	设备编号	1#
型号规格		16.0 8×19S+NF 1770	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		无锡通用钢绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		3822 中段电梯机顶平台	检测检验日期	2026 年 9 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB/T21837-2023《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 5.81%，养护使用； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　谨慎使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 19 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2026 年 3 月 17 日		

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：顾登才

日期：2026.9.19　　日期：2026.9.19　　日期：2026.9.19

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	

金属横截面积变化评估

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26108

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	电梯用钢丝绳（2#）
型 号 规 格：	16.0　8×19S+NF　1770
检测检验地	3822 中段电梯机顶平台
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26108　　共 6 页　第 1 页


委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		电梯用钢丝绳	设备编号	2#
型号规格		16.0 8×19S+NF 1770	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		无锡通用钢绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		3822 中段电梯机顶平台	检测检验日期	2026 年 9 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB/T21837-2023《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1.本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 14.88%，监测使用； 2.关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☐　监测使用☑　谨慎使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 19 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2026 年 3 月 17 日		

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：顾登才

日期：2026.9.19　　日期：2026.9.19　　日期：2026.9.19

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	 
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26109

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	电梯用钢丝绳（3#）
型 号 规 格：	16.0　8×19S+NF　1770
检测检验地	3822 中段电梯机顶平台
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26109　　共 6 页　第 1 页


委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		电梯用钢丝绳	设备编号	3#
型号规格		16.0 8×19S+NF 1770	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		无锡通用钢绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		3822 中段电梯机顶平台	检测检验日期	2026 年 9 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB/T21837-2023《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 18.2%，谨慎使用，接近上限建议更换； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☐　监测使用☐　谨慎使用☑　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 18 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2026 年 3 月 17 日		

批准：胡春林　　审核：　　主检：顾登才

日期：2026.9.19　　日期：2026.9.19　　日期：2026.9.19

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	 
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26110

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	电梯用钢丝绳（4#）
型 号 规 格：	16.0　8×19S+NF　1770
检测检验地	3822 中段电梯机顶平台
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26110　　共 6 页　第 1 页


委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		电梯用钢丝绳	设备编号	4#
型号规格		16.0 8×19S+NF 1770	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		无锡通用钢绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		3822 中段电梯机顶平台	检测检验日期	2026 年 9 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB/T21837-2023《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1.本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 19.89%，谨慎使用，接近上限建议更换； 2.关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☐　监测使用☐　谨慎使用☑　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 19 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2026 年 3 月 17 日		

批准：胡春林　日期：2026.9.19

审核：[illegible]　日期：2026.9.19

主检：顾登才　日期：2026.9.19

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	

金属横截面积变化评估

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26111

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	电梯用钢丝绳（5#）
型 号 规 格：	16.0　8×19S+NF　1770
检测检验地	3822 中段电梯机顶平台
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 6301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26111　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		电梯用钢丝绳	设备编号	5#
型号规格		16.0 8×19S+NF 1770	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		无锡通用钢绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		3822 中段电梯机顶平台	检测检验日期	2026 年 9 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB/T21837-2023《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1.本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 14.96%，监测使用； 2.关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☐　监测使用☑　谨慎使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 19 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2026 年 3 月 17 日		

批准：钒春林　　审核：[illegible]　　主检：顾登才

日期：2026.9.19　　日期：2026.9.19　　日期：2026.9.19

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26112

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	电梯用钢丝绳（6#）
型 号 规 格：	16.0　8×19S+NF　1770
检测检验地	3822 中段电梯机顶平台
检测检验类	定期检测检验
检测检验日	2026 年 9 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26112　　共 6 页　第 1 页


委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		电梯用钢丝绳	设备编号	6#
型号规格		16.0 8×19S+NF 1770	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		无锡通用钢绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		3822 中段电梯机顶平台	检测检验日期	2026 年 9 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB/T21837-2023《铁磁性钢丝绳电磁检测方法》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 6.33%，养护使用； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　谨慎使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 9 月 18 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2026 年 3 月 17 日		

批准：胡春林　日期：2026.9.19

审核：[illegible]　日期：2026.9.19

主检：顾登才　日期：2026.9.19

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	 金属横截面积变化评估

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26113

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	主井提升钢丝绳（主罐绳）
型 号 规 格：	40.0 18×7+FC 1770
检测检验地点：	主井提升机房
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26113　　共 6 页　第 1 页


委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		主井提升钢丝绳	设备编号	主罐绳
型号规格		40.0 18×7+FC 1770	出厂日期	2021 年 3 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		主井提升机房	检测检验日期	2026 年 9 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 10.61%，监测条件下使用； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用□　保养使用□　监测使用☑　停用□ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 16 日		

批准：胡春林　日期：2026.10.9

审核：乔松伟　日期：2026.10.9

主检：顾登才　日期：2026.10.9

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26114

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	主井提升钢丝绳（副罐绳）
型 号 规 格：	40.0 18×7+FC 1770
检测检验地点：	主井提升机房
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26114　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		主井提升钢丝绳	设备编号	副罐绳
型号规格		40.0 18×7+FC 1770	出厂日期	2021 年 3 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		主井提升机房	检测检验日期	2026 年 9 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 9.86%，养护条件下使用； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 16 日		


批准：胡春林　日期：2026.10.9

审核：乔松伟　日期：2026.10.9

主检：顾登才　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26115

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	副井提升钢丝绳（1#首绳）
型 号 规 格：	28.0　6×25TS+SFC　1770
检测检验地点：	4122 中段副井马头门
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 16 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26115　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		副井提升钢丝绳	设备编号	1#首绳
型号规格		28.0 6×25TS+SFC 1770	出厂日期	2024 年 3 月
制造单位		武钢维尔卡钢绳制品有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		4122 中段副井马头门	检测检验日期	2026 年 9 月 16 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 5.14%，养护条件下使用； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 15 日		

批准：胡春林　日期：2026.10.9


审核：乔松伟　日期：2026.10.9

主检：顾登才　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片







现场检测照片





钢丝绳最大截面积损失图





云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26116

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	副井提升钢丝绳（2#首绳）
型 号 规 格：	28.0　6×25TS+SFC　1770
检测检验地点：	4122 中段副井马头门
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 16 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26116　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		副井提升钢丝绳	设备编号	2#首绳
型号规格		28.0 6×25TS+SFC 1770	出厂日期	2024 年 3 月
制造单位		武钢维尔卡钢绳制品有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		4122 中段副井马头门	检测检验日期	2026 年 9 月 16 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 5.15%，养护条件下使用； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用□　保养使用☑　监测使用□　停用□ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 15 日		




批准：胡春林　日期：2026.10.9

审核：乔松伟　日期：2026.10.9

主检：顾登才　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	 
现场检测照片	 
钢丝绳最大截面积损失图	 

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26117

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	副井提升钢丝绳（3#首绳）
型 号 规 格：	28.0　6×25TS+SFC　1770
检测检验地点：	4122 中段副井马头门
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 16 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26117　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		副井提升钢丝绳	设备编号	3#首绳
型号规格		28.0 6×25TS+SFC 1770	出厂日期	2024 年 3 月
制造单位		武钢维尔卡钢绳制品有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		4122 中段副井马头门	检测检验日期	2026 年 9 月 16 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 6.30%，养护条件下使用； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 15 日		

批准：胡春林　日期：2026.10.9


审核：乔松伟　日期：2026.10.9

主检：顾登才　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片







现场检测照片





钢丝绳最大截面积损失图





云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26118

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	副井提升钢丝绳（4#首绳）
型 号 规 格：	28.0　6×25TS+SFC　1770
检测检验地点：	4122 中段副井马头门
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 16 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26118　　共 6 页　第 1 页


委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		副井提升钢丝绳	设备编号	4#首绳
型号规格		28.0 6×25TS+SFC 1770	出厂日期	2024 年 3 月
制造单位		武钢维尔卡钢绳制品有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		4122 中段副井马头门	检测检验日期	2026 年 9 月 16 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 8.31%，养护条件下使用； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 **综合判定：** 正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 15 日		


批准：胡春林　　审核：乔松伟　　主检：顾登才

日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片







现场检测照片





钢丝绳最大截面积损失图





云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26119

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	副井钢丝绳（1#尾绳）
型 号 规 格：	40.0 34×7+FC 1570
检测检验地点：	3822 中段副井平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207018

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告



报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26119　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		副井钢丝绳	设备编号	1#尾绳
型号规格		40.0 34×7+FC 1570	出厂日期	2021 年 5 月
制造单位		宁夏中能恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		3822 中段副井平台	检测检验日期	2026 年 9 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 5.03%，养护条件下使用； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 17 日		

批准：胡春林　　审核：乔松伟　　主检：顾登才

日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26120

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	副井钢丝绳（2#尾绳）
型 号 规 格：	40.0 34×7+FC 1570
检测检验地点：	3822 中段副井平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 18 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26120　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		副井钢丝绳	设备编号	2#尾绳
型号规格		40.0 34×7+FC 1570	出厂日期	2021 年 5 月
制造单位		宁夏中能恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		3822 中段副井平台	检测检验日期	2026 年 9 月 18 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 6.91%，养护条件下使用； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用□　保养使用☑　监测使用□　停用□ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 17 日		



批准：邵春林　日期：2026.10.9

审核：乔松伟　日期：2026.10.9

主检：顾登才　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
钢丝绳最大截面积损失图	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26121

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	主井钢丝绳（1-1 罐道绳）
型 号 规 格：	40.0　WSC+17Z+21Z　1370
检测检验地点：	4080 中段主井卸矿平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26121　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		主井钢丝绳	设备编号	1-1 罐道绳
型号规格		40.0 WSC+17Z+21Z 1370	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		4080 中段主井卸矿平台	检测检验日期	2026 年 9 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1.本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 7.75%，养护条件下使用； 2.关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 16 日		

批准：胡春林　　审核：饶仲元　　主检：顾登才

日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9


四、必要的图表、图片

钢丝绳照片



宁夏恒力钢丝绳有限公司
钢丝绳产品质量证明书



现场检测照片



钢丝绳最大截面积损失图



云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26122

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	主井钢丝绳（1-2 罐道绳）
型 号 规 格：	40.0　WSC+17Z+21Z　1370
检测检验地点：	4080 中段主井卸矿平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26122　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		主井钢丝绳	设备编号	1-2 罐道绳
型号规格		40.0 WSC+17Z+21Z 1370	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		4080 中段主井卸矿平台	检测检验日期	2026 年 9 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1.本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 8.12%，养护条件下使用； 2.关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用□　保养使用☑　监测使用□　停用□ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 16 日		

批准：胡春林　　审核：饶伟元　　主检：顾登才

日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片



宁夏恒力钢丝绳有限公司
钢丝绳产品质量证明书



现场检测照片



钢丝绳最大截面积损失图



云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26123

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	主井钢丝绳（2-1 罐道绳）
型 号 规 格：	40.0　WSC+17Z+21Z　1370
检测检验地点：	4080 中段主井卸矿平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26123　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		主井钢丝绳	设备编号	2-1 罐道绳
型号规格		40.0 WSC+17Z+21Z 1370	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		一宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		4080 中段主井卸矿平台	检测检验日期	2026 年 9 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 8.67%，养护条件下使用； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 16 日		

批准：胡春林　　审核：饶伟元　　主检：顾登才

日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片



宁夏恒力钢丝绳有限公司
钢丝绳产品质量证明书



现场检测照片



钢丝绳最大截面积损失图



云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26124

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	主井钢丝绳（2-2 罐道绳）
型 号 规 格：	40.0　WSC+17Z+21Z　1370
检测检验地点：	4080 中段主井卸矿平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26124　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		主井钢丝绳	设备编号	2-2 罐道绳
型号规格		40.0 WSC+17Z+21Z 1370	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		4080 中段主井卸矿平台	检测检验日期	2026 年 9 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1. 本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 6.46%，养护条件下使用； 2. 关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 16 日		

批准：胡春林　　审核：饶仲元　　主检：顾登才

日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片



宁夏恒力钢丝绳有限公司
钢丝绳产品质量证明书



现场检测照片



钢丝绳最大截面积损失图



云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26125

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	主井钢丝绳（3-1 罐道绳）
型 号 规 格：	40.0　WSC+17Z+21Z　1370
检测检验地点：	4080 中段主井卸矿平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26125　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		主井钢丝绳	设备编号	3-1 罐道绳
型号规格		40.0 WSC+17Z+21Z 1370	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		4080 中段主井卸矿平台	检测检验日期	2026 年 9 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1.本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 8.76%，养护条件下使用； 2.关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 16 日		

批准：胡春林　　审核：饶科元　　主检：顾登才

日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片



宁夏恒力钢丝绳有限公司
钢丝绳产品质量证明书



现场检测照片



钢丝绳最大截面积损失图



云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26126

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	主井钢丝绳（3-2 罐道绳）
型 号 规 格：	40.0　WSC+17Z+21Z　1370
检测检验地点：	4080 中段主井卸矿平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 530100220701G

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26126　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		主井钢丝绳	设备编号	3-2 罐道绳
型号规格		40.0 WSC+17Z+21Z 1370	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		4080 中段主井卸矿平台	检测检验日期	2026 年 9 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1.本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 8.60%，养护条件下使用； 2.关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 16 日		

批准：胡春林　　审核：饶伟元　　主检：顾登才

日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片



宁夏恒力钢丝绳有限公司
钢丝绳产品质量证明书



现场检测照片



钢丝绳最大截面积损失图



云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26127

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	主井钢丝绳（4-1 罐道绳）
型 号 规 格：	40.0　WSC+17Z+21Z　1370
检测检验地点：	4080 中段主井卸矿平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26127　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		主井钢丝绳	设备编号	4-1 罐道绳
型号规格		40.0 WSC+17Z+21Z 1370	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		4080 中段主井卸矿平台	检测检验日期	2026 年 9 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1.本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 8.64%，养护条件下使用； 2.关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 16 日		

批准：[illegible]　审核：[illegible]　主检：[illegible]


日期：2026.10.9　日期：2026.10.9　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片



宁夏恒力钢丝绳有限公司
钢丝绳产品质量证明书



现场检测照片



钢丝绳最大截面积损失图



云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26128

金属非金属矿山在用钢丝绳

无损检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
受 检 单 位：	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司
设 备 名 称：	主井钢丝绳（4-2 罐道绳）
型 号 规 格：	40.0　WSC+17Z+21Z　1370
检测检验地点：	4080 中段主井卸矿平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 17 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用钢丝绳无损检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.2-26128　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
设备名称		主井钢丝绳	设备编号	4-2 罐道绳
型号规格		40.0 WSC+17Z+21Z 1370	出厂日期	2021 年 4 月
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		4080 中段主井卸矿平台	检测检验日期	2026 年 9 月 17 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		1.本次检测钢丝绳有效截面积损失量为 7.73%，养护条件下使用； 2.关注报告有效期，在有效期到期前安排好委托检验，以免设备脱检。		
检测检验结论		依据 KA/T970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》及 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》对该钢丝绳进行在线安全检测检验，详见检测检验项目及图表。 综合判定：正常使用☐　保养使用☑　监测使用☐　停用☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、黄俊富		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 3 月 16 日		

批准：胡春林　　审核：饶科元　　主检：顾登才

日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9　　日期：2026.10.9

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片



宁夏恒力钢丝绳有限公司
钢丝绳产品质量证明书



现场检测照片



钢丝绳最大截面积损失图



云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26065

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：香格里拉市云矿红牛矿业有限公司

受 检 单 位：香格里拉市云矿红牛矿业有限公司

设 备 名 称：绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆

型 号 规 格：410mm、260mm 、3 节 4 米

检测检验地点：香格里拉市云矿红牛矿业有限公司矿山现场

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 16 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26065　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
工器具名称		绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆	设备编号	见内文
型号规格		410mm、260mm 、3 节 4 米	出厂日期	见内文
生产单位		见内文		
工器具状态		在用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司电气试验室	检测检验日期	2026 年 9 月 16 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月/其他 1 年
受检单位	名称	香格里拉市云矿红牛矿业有限公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市格咱乡		
检测检验项目		耐压、泄漏电流等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》；		
存在问题及建议		不合格试品建议损毁，以防误用。		
检测检验结论		综合判定： 12 kV 绝缘手套 38 只，34 合格，4 只不合格； 10 kV 绝缘靴 28 只，合格； 20 kV 绝缘靴 6 只，合格； 10 kV 绝缘杆 3 套，合格； （检测检验专用章） 2026 年 9 月 23 日		
检测检验组成员		王宇、顾登才		
备注		有效期：绝缘手套及绝缘靴 6 个月，其他 1 年		

批准：钟春林　日期：2026.9.23

审核：张和云　日期：2026.9.23

主检：王宇　日期：2026.9.23

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用