云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	浙江建辉矿建集团有限公司	08.1.钢丝绳	Q/YNGH-RE8.1-26187	王丽花	卢昆	2026/10/19	2026/10/26	合格
2	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26188	王丽花	卢昆	2026/10/19	2026/10/26	合格
3	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26189	卢昆	王丽花	2026/10/19	2026/10/23	合格
4	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26190	卢昆	王丽花	2026/10/19	2026/10/23	合格
5	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26191	王丽花	卢昆	2026/10/20	2026/10/26	合格
6	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26192	王丽花	卢昆	2026/10/20	2026/10/26	合格
7	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26193	卢昆	王丽花	2026/10/20	2026/10/23	合格
8	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26194	卢昆	王丽花	2026/10/20	2026/10/23	合格
9	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26195	王丽花	卢昆	2026/10/21	2026/10/26	合格
10	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26196	王丽花	卢昆	2026/10/21	2026/10/26	合格
11	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26197	卢昆	王丽花	2026/10/21	2026/10/23	合格
12	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26198	卢昆	杨雄鑫	2026/10/21	2026/10/23	合格
13	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE8.1-26199	卢昆	杨雄鑫	2026/10/22	2026/10/23	合格
14	浙江建辉矿建集团有限公司	15.电力变压器	Q/YNGH-RE15-26096	王宇	顾登才	2026/10/10	2026/10/26	合格
15	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE15-26097	王宇	顾登才	2026/10/10	2026/10/26	合格
16	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE15-26098	王宇	顾登才	2026/10/10	2026/10/26	合格
17	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE15-26099	王宇	顾登才	2026/10/10	2026/10/26	合格
18	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE15-26100	王宇	顾登才	2026/10/10	2026/10/26	合格
19	浙江建辉矿建集团有限公司	16.高压开关设备	Q/YNGH-RE16-26041	王宇	顾登才	2026/10/10	2026/10/26	合格
20	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE16-26042	王宇	顾登才	2026/10/10	2026/10/26	合格
21	浙江建辉矿建集团有限公司	17.电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26072	王宇	叶家宝	2026/10/10	2026/10/26	合格
22	浙江建辉矿建集团有限公司	19.矿用提升容器重要承载件	Q/YNGH-RE19-26123	顾登才	王宇	2026/10/10	2026/10/19	合格
23	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE19-26124	顾登才	王宇	2026/10/10	2026/10/19	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
24	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE19-26125	顾登才	王宇	2026/10/10	2026/10/19	合格
25	浙江建辉矿建集团有限公司	21.天轮轴、导向轮轴	Q/YNGH-RE21-26084	顾登才	王宇	2026/10/10	2026/10/19	合格
26	浙江建辉矿建集团有限公司		Q/YNGH-RE21-26085	顾登才	王宇	2026/10/10	2026/10/19	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26187

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	22.0　18×7+FC　1870
安 装 地 点：	放炮电缆
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26187　　共 12 页　第 1 页


委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-10
型号规格		22.0　18×7+FC　1870	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 19 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 综合判定：合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 23 日		
检测检验组成员		王丽花、卢昆		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 18 日		

批准：　日期：2026.10.23

审核：　日期：2026.10.23

主检：　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	  
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26188

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	22.0　18×7+FC　1770
安 装 地 点：	安全梯
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26188　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-11
型号规格		22.0　18×7+FC　1770	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 19 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 综合判定：合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 24 日		
检测检验组成员		王丽花、卢昆		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 18 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	  
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26189

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	32.0　18×7+FC　1870
安 装 地 点 ：	模板 3#
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26189　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-12
型号规格		32.0　18×7+FC　1870	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 19 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：** 合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 23 日		
检测检验组成员		卢昆、王丽花		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 18 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26190

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	34.0　18×7+FC　1870
安 装 地 点：	主提升机
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 19 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26190　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-13
型号规格		34.0　18×7+FC　1870	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 19 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	6 个月
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：** 合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026年10月23日		
检测检验组成员		卢昆、王丽花		
备注		本报告有效期 6 个月，有效期至 2027 年 4 月 18 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26191

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	32.0　18×7+FC　1870
安 装 地 点：	吊盘 1#
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26191　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-14
型号规格		32.0　18×7+FC　1870	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 20 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 综合判定：合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 23 日		
检测检验组成员		王丽花、卢昆		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 19 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	 
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26192

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	32.0　18×7+FC　1870
安 装 地 点：	吊盘 2#
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26192　　共 12 页　第 1 页


委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-15
型号规格		32.0　18×7+FC　1870	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 20 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 综合判定：合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 23 日		
检测检验组成员		王丽花、卢昆		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 19 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	 
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26193

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	32.0　18×7+FC　1870
安 装 地 点：	吊盘 4#
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26193　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-16
型号规格		32.0　18×7+FC　1870	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 20 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：**合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 23 日		
检测检验组成员		卢昆、王丽花		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 19 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26194

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	32.0　18×7+FC　1870
安 装 地 点：	吊盘 5#
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司


金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-17
型号规格		32.0　18×7+FC　1870	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 20 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：** 合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 23 日		
检测检验组成员		卢昆、王丽花		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 19 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26195

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	32.0　18×7+FC　1870
安 装 地 点：	吊盘 3#
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 21 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26195　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-18
型号规格		32.0　18×7+FC　1870	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 21 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 综合判定：合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 23 日		
检测检验组成员		王丽花、卢昆		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 20 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26196

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	32.0　18×7+FC　1870
安 装 地 点：	模板 1#
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 21 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26196　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-19
型号规格		32.0　18×7+FC　1870	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 21 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 综合判定：合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 23 日		
检测检验组成员		王丽花、卢昆		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 20 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26197

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	32.0　18×7+FC　1870
安 装 地 点：	伞钻夺钩
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 21 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

6301002207016

-

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26197　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-20
型号规格		32.0　18×7+FC　1870	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 21 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 综合判定：合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026年10月23日		
检测检验组成员		卢昆、王丽花		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 20 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26198

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	32.0　18×7+FC　1870
安 装 地 点 ：	模板 2#
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 21 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告



报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26198　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-21
型号规格		32.0　18×7+FC　1870	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 21 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：** 合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 23 日		
检测检验组成员		卢昆、杨雄鑫		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 20 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26199

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	光面多层股钢丝绳
型 号 规 格：	30.0　35W×7　1770
安 装 地 点：	动力电缆
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 22 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
样品名称		光面多层股钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-22
型号规格		30.0　35W×7　1770	收样时间	2026 年 10 月 14 日
制造单位		宁夏恒力钢丝绳有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 22 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：**合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 23 日		
检测检验组成员		卢昆、杨雄鑫		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 21 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23　　日期：2026.10.23

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE15-26096

金属非金属矿山在用电力变压器
安全检测检验报告

委 托 单 位：浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

受 检 单 位：浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

设 备 名 称：树脂绝缘干式变压器 1#

型 号 规 格：LSCB10-720/10/0.33

检测检验地点：1031 中段 6#竖井提升机配电硐室

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE15-26096　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇麒麟矿		
设备名称		树脂绝缘干式变压器	设备编号	2012071664-C
型号规格		LSCB10-720/10/0.33	出厂日期	2012.08
制造单位		鲁特电工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1031中段6#竖井提升机配电硐室	检测检验日期	2026年10月10日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇麒麟矿		
检测检验项目		详见检测检测表		
检测检验依据		DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		合格 （检测检验专用章） 2026年10月22日		
检测检验组成员		王宇、顾登才		
备注		本报告有效期1年，有效期至2027年10月9日		

批准：胡春林　　审核：卢艳　　主检：王宇

日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE15-26097

金属非金属矿山在用电力变压器

安全检测检验报告

委 托 单 位：浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

受 检 单 位：浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

设 备 名 称：树脂绝缘干式变压器 2#

型 号 规 格：LSCB10-720/10/0.33

检测检验地点：1031 中段 6#竖井提升机配电硐室

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE15-26097　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇麒麟矿		
设备名称		树脂绝缘干式变压器	设备编号	2012071663-C
型号规格		LSCB10-720/10	出厂日期	2012.08
制造单位		鲁特电工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1031中段6#竖井提升机配电硐室	检测检验日期	2026年10月10日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇麒麟矿		
检测检验项目		详见检测检测表		
检测检验依据		DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		合格 （检测检验专用章） 2026年10月22日		
检测检验组成员		王宇、顾登才		
备注		本报告有效期1年，有效期至2027年10月9日		

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：王宇

日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE15-26098

金属非金属矿山在用电力变压器

安全检测检验报告

委 托 单 位：浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

受 检 单 位：浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

设 备 名 称：矿用一般型干式变压器

型 号 规 格：KKSG-800/10

检测检验地点：1031 中段 6#竖井提升机配电硐室

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE15-26098　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇麒麟矿		
设备名称		矿用一般型干式变压器	设备编号	30605487037
型号规格		KKSG-800/10	出厂日期	2025.05
制造单位		温州特工电气有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1031中段6#竖井提升机配电硐室	检测检验日期	2026年10月10日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇麒麟矿		
检测检验项目		详见检测检测表		
检测检验依据		DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		合格 （检测检验专用章） 2026年10月22日		
检测检验组成员		王宇、顾登才		
备注		本报告有效期1年，有效期至2027年10月9日		

批准：胡春林　日期：2026.10.22

审核：[illegible]　日期：2026.10.22

主检：王宇　日期：2026.10.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE15-26099

金属非金属矿山在用电力变压器

安全检测检验报告

委 托 单 位：浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

受 检 单 位：浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

设 备 名 称：矿用隔爆型干式变压器 1#

型 号 规 格：KBSG-800/10

检测检验地点：1031 中段 6#竖井提升机配电硐室

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE15-26099　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇麒麟矿		
设备名称		矿用隔爆型干式变压器	设备编号	1150596
型号规格		KBSG-800/10	出厂日期	2015.01
制造单位		江苏华兴变压器有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1031中段6#竖井提升机配电硐室	检测检验日期	2026年10月10日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇麒麟矿		
检测检验项目		详见检测检测表		
检测检验依据		DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		合格 （检测检验专用章） 2026年10月22日		
检测检验组成员		王宇、顾登才		
备注		本报告有效期1年，有效期至2027年10月9日		

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：王宇

日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE15-26100

金属非金属矿山在用电力变压器
安全检测检验报告

委 托 单 位 ： 浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

受 检 单 位 ： 浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

设 备 名 称 ： 矿用隔爆型干式变压器 2#

型 号 规 格 ： KBSG-800/3.3

检测检验地点： 1031 中段 6#竖井提升机配电硐室

检测检验类别： 新投用检测检验

检测检验日期： 2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE15-26100　　共 10 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇麒麟矿		
设备名称		矿用隔爆型干式变压器	设备编号	1260088
型号规格		KBSG-800/3.3	出厂日期	2026.09
制造单位		江苏领超电气有限公司		
设备状态		新投用		
检测检验地点		1031中段6#竖井提升机配电硐室	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		新投用检测检验	检测检验周期	1年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇麒麟矿		
检测检验项目		详见检测检验表		
检测检验依据		GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》		
存在问题及建议		无		
综合判定：		合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 22 日		
检测检验组成员		王宇、顾登才		
备注		本报告有效期1年，有效期至2027年10月9日		

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：王宇

日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE16-26041

金属非金属矿山在用高压开关设备

安全检测检验报告

委 托 单 位 ： 浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

受 检 单 位 ： 浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

设 备 名 称 ： 户内金属铠装中置移开式开关设备

型 号 规 格 ： KYN28-12/JS1

检测检验地点： 1031 中段 6#竖井提升机配电硐室

检测检验类别： 定期检测检验

检测检验日期： 2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE16-26041　　共 31 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
设备名称		户内金属铠装中置移开式开关设备	设备编号	YC1264.1
型号规格		KYN28-12/JS1	出厂日期	2012 年 7 月
制造单位		洛阳源创电气有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		1031 中段6#竖井提升机配电硐室	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇麒麟矿		
检测检验项目		（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		试验依据：KA/T 2073-2019《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范》GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》，GB/T14598.3-2006 电气继电器第五部分；		
存在问题及建议		无		
检测检验判定		根据 KA/T 2073-2019《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范》，高压开关设备检测中，如有一项不合格即可判定高压开关设备不合格。 在继电保护检测中：（10）保护动作定值（11）出口、压板及信号回路的通电检查（12）传动试验等三项中有一项及以上不符合本标准要求，则判定继电保护不合格，其他（1）至（9）项有两项及以上不符合本文件要求，即可判定继电保护不合格。 根据检测检验结果，判定本次检测项目全部合格。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 22 日		
检测检验组成员		王宇、顾登才		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 9 日		

批准：胡春林　日期：2026.10.22

审核：[illegible]　日期：2026.10.22

主检：王宇　日期：2026.10.22

四、必要的图表、图片

设备照片	
检测检验照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE16-26042

金属非金属矿山在用高压开关设备

安全检测检验报告

委 托 单 位：浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

受 检 单 位：浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

设 备 名 称：矿用一般型高压开关柜

型 号 规 格：GKG-630/10（6）

检测检验地点：1031 中段 6#竖井提升机配电硐室

检测检验类别：新投用检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

目　　录

检测检验用仪器设备一览表 2
检测检验项目及结果 3
一、被检对象基本信息 3
二、检测环境数据 3
三、检测检验项目及标准 4
1、检验项目及判定 4
2、分项检测数据 8
1-1、高压开关柜真空断路器试验报告 8
1-2、高压开关柜电流互感器试验报告 10
1-3、高压开关柜电压互感器试验报告 11
1-4、高压开关柜继保试验报告 12
1-5、3.3 KV 系统耐压试验报告 14
四、 必要的图表、图片 15

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
检测检验照片	
相关图表	

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE17-26072

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具

安全检测检验报告

委 托 单 位：浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

受 检 单 位：浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部

设 备 名 称：绝缘手套、绝缘靴、验电器

型 号 规 格：见内文

检测检验地点：1031 中段 6#竖井提升机配电硐室

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山电力绝缘安全工器具安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE17-26072　　共 9 页　第 1 页


委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇		
工器具名称		绝缘手套、绝缘靴、验电器	设备编号	见内文
型号规格		见内文	出厂日期	见内文
生产单位		见内文		
工器具状态		在用		
检测检验地点		1031 中段 6#竖井提升机配电硐室	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	6 个月/1 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇麒麟矿		
检测检验项目		耐压、阻值等（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》；DL/T 976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》；DL/T 1476-2023 《电力安全工器具预防性试验规程》；		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		综合判定： 12kV 绝缘手套 4 只，合格； 20kV 绝缘靴 4 只，合格； 10kV 验电器 2 只，合格； （检测检验专用章） 2026 年 10 月 22 日		
检测检验组成员		王宇、顾登才		
备注		本报告绝缘手套及绝缘靴有效期 6 个月，其他 1 年		

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：王宇

日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22　　日期：2026.10.22

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

被试品照片	 
现场检测照片	 
相关图表	 

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE19-26123

金属非金属矿用提升容器重要承载件

超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	凿井提升机主轴装置
型 号 规 格：	JK3×2.2
检测检验地点：	麒麟矿 1031 中段 6#竖井提升机硐室
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件超声波探伤安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE19-26123　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
设备名称		凿井提升机主轴装置	设备部件	卷筒主轴
型号规格		JK3×2.2	出厂编号	JG12015
制造单位		四川矿山机器(集团)有限责任公司		
设备状态		未用☐　在用☑　停用☐		
检测检验地点		麒麟矿 1031 中段 6#竖井提升机硐室	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮机发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测检验结论：**合格**。 经检测检验，主轴检测区域内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、王宇		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 10 月 9 日		

批准：胡春林　　审核：饶科元　　主检：顾登才

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.9

四、必要的图表、图片

零部件照片	 
现场检测检验照片	 
相关图表	/

本页以下空白

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE19-26124

金属非金属矿用提升容器重要承载件

超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	钩头连接装置
型 号 规 格：	/
检测检验地点：	麒麟矿 1031 中段 6#竖井稳车硐室
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件超声波探伤安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE19-26124　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
设备名称		钩头连接装置	设备部件	销轴、吊钩
型号规格		/	出厂编号	/
制造单位		/		
设备状态		未用☐　在用☑　停用☐		
检测检验地点		麒麟矿 1031 中段 6#竖井稳车硐室	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮机发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测检验结论：**合格**。 经检测检验，主轴检测区域内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、王宇		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 10 月 9 日		

批准：邵春林　　审核：饶仲元　　主检：顾登才

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19

五、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	 
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE19-26125

金属非金属矿用提升容器重要承载件

超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	吊桶连接装置
型 号 规 格：	TZ-3
检测检验地点：	麒麟矿 1031 中段 6#竖井回风井旁
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件超声波探伤安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE19-26125　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
设备名称		吊桶连接装置	设备部件	销轴、提梁
型号规格		TZ-3	出厂编号	/
制造单位		/		
设备状态		未用☐　在用☑　停用☐		
检测检验地点		麒麟矿 1031 中段 6#竖井回风井旁	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮机发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测检验结论：**合格**。 经检测检验，主轴检测区域内，未见当量直径 Φ2～Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 9 日		
检测检验组成员		顾登才、王宇		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 10 月 9 日		

批准：胡春林　　审核：饶仲元　　主检：顾登才

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19

仅用于项目公示使用

五、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	 
相关图表	/

本页以下空白

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE21-26084

金属非金属矿山在用天轮轴、导向轮轴

超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	天轮（提升机）
型 号 规 格：	Φ2.5
检测检验地点：	麒麟矿 1061m6#竖井提升机天轮平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用天轮轴、导向轮轴超声波探伤安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE21-26084　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
设备名称		天轮（提升机）	设备部件	天轮轴
型号规格		Φ2.5	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		未用☐　在用☑　停用☐		
检测检验地点		麒麟矿 1061m6#竖井提升机天轮平台	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014 《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测结论：合格。 经检测检验，天轮轴 A 区、B 区、C 区范围内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 7 日		
检测检验组成员		顾登才、王宇		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 10 月 9 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19

四、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE21-26085

金属非金属矿山在用天轮轴、导向轮轴
超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
受 检 单 位：	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部
设 备 名 称：	天轮（凿井绞车）
型 号 规 格：	/
检测检验地点：	麒麟矿 6#竖井凿井绞车天轮平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用天轮轴、导向轮轴超声波探伤安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE21-26085　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
设备名称		天轮（凿井绞车）	设备部件	天轮轴
型号规格		/	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		未用☐　在用☑　停用☐		
检测检验地点		麒麟矿 6#竖井凿井绞车天轮平台	检测检验日期	2026 年 10 月 10 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	浙江建辉矿建集团有限公司会泽项目部		
	地址	云南省曲靖市会泽县矿山镇小马坪建辉项目部		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014 《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测结论：合格。 经检测检验，天轮轴 A 区、B 区、C 区范围内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 19 日		
检测检验组成员		顾登才、王宇		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 10 月 9 日		

批准：胡春林　　审核：饶仲元　　主检：顾登才

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19

五、必要的图表、图片

零部件照片	   
现场检测检验照片	   
相关图表	/

本页以下空白