云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	香格里拉市神川矿业开发有限责任公司	24.4.矿用二氧化氮传感器	Q/YNGH-RE24.4-26002	普贵才	卢昆	2026/10/22	2026/11/4	合格
2	香格里拉市神川矿业开发有限责任公司	24.6.矿用一氧化碳传感器	Q/YNGH-RE24.6-26009	普贵才	卢昆	2026/8/8	2026/10/8	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE24.4-26002

矿用二氧化氮传感器

安全检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市神川矿业开发有限责任公司
受 检 单 位：	香格里拉市神川矿业开发有限责任公司
设 备 名 称：	矿用二氧化氮传感器
规 格 型 号：	GEDH20
检测检验地点：	云南高华安全生产检测检验有限公司气体实验室
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 22 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

矿用二氧化氮传感器安全检测检验报告

委托单位	名称	香格里拉市神川矿业开发有限责任公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市城池慈卡路 66 号		
设备名称		矿用二氧化氮传感器	样品数量	5
设备状态		在用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司气体实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 22 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	香格里拉市神川矿业开发有限责任公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市城池慈卡路 66 号		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB 12358-2024《作业场所环境气体检测报警仪器通用技术要求》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		本次检测样品数量共 5 个(样品编号:NO_2-2610-001～005)，检测结果合格。 检测结果详见本报告内页。 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 2 日		
检测检验组成员		普贵才、卢昆		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 21 日		

批准：　　审核：　　主检：普贵才

日期：2026.11.2　　日期：2026.11.2　　日期：2026.11.2

四、必要的图表、图片

设备及附件照片	 
检测照片	 
相关图表	/

仅用于项目公示使用

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE24.6-26009

矿用一氧化碳传感器

安全检测检验报告

委 托 单 位：	香格里拉市神川矿业开发有限责任公司
受 检 单 位：	香格里拉市神川矿业开发有限责任公司
设 备 名 称：	矿用一氧化碳传感器
规 格 型 号：	GTH1000(A)
检测检验地点：	云南高华安全生产检测检验有限公司实验室
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 8 月 8 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

云南高华安全生产检测检验有限公司

矿用一氧化碳传感器安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE24.6-26009　　共 15 页　第 1 页

委托单位	名称	香格里拉市神川矿业开发有限责任公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市城池慈卡路 66 号		
设备名称		矿用一氧化碳传感器	样品数量	5
设备状态		在用		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司实验室	检测检验日期	2026 年 8 月 8 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	香格里拉市神川矿业开发有限责任公司		
	地址	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市城池慈卡路 66 号		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 6205-2006 《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		本次检测样品数量共 5 个(样品编号:CO-2608-013～017)，其中，CO-2608-017(出厂编号为：11520)报警器喇叭损坏，实测无报警声音，检测结果不合格。其余 4 个所检项目合格。 检测结果详见本报告内页。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 8 日		
检测检验组成员		普贵才、卢昆		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 8 月 7 日		

批准：　　审核：　　主检：普贵才

日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8　　日期：2026.10.8

四、必要的图表、图片

设备及附件照片	 
检测照片	 
相关图表	/