云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	姚安县飞龙矿业有限责任公司	11.通风系统	Q/YNGH-RE11-26058	乔松伟	黄俊富	2026/10/20	2026/11/2	合格
2	姚安县飞龙矿业有限责任公司	12.主排水泵、排水系统	Q/YNGH-RE12-26053	乔松伟	黄俊富	2026/10/20	2026/11/2	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE11-26058

金属非金属地下矿山通风系统

检测鉴定报告

委 托 单 位：姚安县飞龙矿业有限责任公司

受 检 单 位：姚安县飞龙矿业有限责任公司老街子铅矿

项 目 名 称：老街子铅矿通风系统检测鉴定

检测检验地点：老街子铅矿矿井系统

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号：Q/YNGH-RE11-26058　　共 32 页　第 1 页

委托单位	名称	姚安县飞龙矿业有限责任公司		
	地址	云南省楚雄州姚安县太平乡老街村		
项目名称		老街子铅矿通风系统检测鉴定		
生产规模		10 万吨/年	主通风机数量（台）	1
检测项目状态		矿井处于正常生产状态，现场检测时主通风机正常运行		
检测检验地点		老街子铅矿矿井系统	检测检验日期	2026 年 10 月 20 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	姚安县飞龙矿业有限责任公司老街子铅矿		
	地址	云南省楚雄州姚安县太平乡老街村		
检测鉴定项目		1、矿井通风系统风量测定、风压测定、风机工况、空气质量检测； 2、风量（风速）合格率、风源风质合格率、作业场所空气质量合格率、有效风量率、风机效率、风量供需比、综合指标。		
检测鉴定依据		1、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 2、KA 30-2026《金属非金属地下矿山通风技术规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测鉴定结论		依据以上标准规范要求，对该矿通风系统进行了检测鉴定，结果详见第 3 章“检测检验项目”。 **综合判定：**该矿通风系统综合指标合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 2 日		
检测检验组成员		乔松伟、黄俊富		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 19 日		

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：乔松伟

日期：2026.11.2　　日期：2026.11.2　　日期：2026.11.2

仅用于项目公示使用

4 必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE12-26053

金属非金属地下矿山主排水系统

安全检测检验报告

委 托 单 位：姚安县飞龙矿业有限责任公司

受 检 单 位：姚安县飞龙矿业有限责任公司老街子铅矿

设 备 名 称：离心式清水泵

型 号 规 格：DF46-30×8/D46-30×8

检测检验地点：2003m 水泵硐室

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 20 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属地下矿山主排水系统安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE12-26053　　共 14 页　第 1 页



委托单位	名称	姚安县飞龙矿业有限责任公司		
	地址	云南省楚雄州姚安县太平乡老街村		
设备名称		离心式清水泵	设备编号	1#、2#、3#
型号规格		DF46-30×8/D46-30×8	出厂日期	详见被检对象基本信息表
制造单位		中华人民共和国昆明水泵厂		
设备状态		在用		
检测检验地点		2003m 水泵硐室	检测检验日期	2026 年 10 月 20 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	姚安县飞龙矿业有限责任公司老街子铅矿		
	地址	云南省楚雄州姚安县太平乡老街村		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		**1. 排水泵检验结论。**1#泵不合格项：A 类项目 0 项、B 类项目 0 项、C 类项目 2 项、B+C 类项目之和 2 项；2#泵不合格项：A 类项目 0 项、B 类项目 0 项、C 类项目 2 项、B+C 类项目之和 2 项；3#泵不合格项：A 类项目 0 项、B 类项目 0 项、C 类项目 2 项、B+C 类项目之和 2 项。 **2. 主排水系统检验结论。**该排水系统中，构成排水系统的排水泵的不合格台数占总台数的 0 台；主排水系统检验项均合格。 **综合判定：合格** （检测检验专用章） 2026 年 11 月 2 日		
检测检验组成员		乔松伟、黄俊富		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 19 日		

批准：胡春林　　审核：[illegible]　　主检：乔松伟

日期：2026.11.2　　日期：2026.11.2　　日期：2026.11.2

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

仅用于项目公示使用