云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南建投矿业工程有限公司冷水沟铜矿项目部	01.固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26243	赵艳川	蒋孝健	2026/9/30	2026/10/20	合格
2	云南建投矿业工程有限公司冷水沟铜矿项目部		Q/YNGH-RE01-26244	赵艳川	蒋孝健	2026/9/30	2026/10/20	合格
3	云南建投矿业工程有限公司冷水沟铜矿项目部		Q/YNGH-RE01-26245	赵艳川	蒋孝健	2026/9/30	2026/10/20	合格
4	云南建投矿业工程有限公司冷水沟铜矿项目部	05.缠绕式矿井提升机	Q/YNGH-RE05-26037	蒋孝健	赵艳川	2026/9/30	2026/10/20	合格
5	云南建投矿业工程有限公司冷水沟铜矿项目部	19.矿用提升容器重要承载件	Q/YNGH-RE19-26122	蒋孝健	赵艳川	2026/9/30	2026/10/20	合格
6	云南建投矿业工程有限公司冷水沟铜矿项目部		Q/YNGH-RE19-26130	蒋孝健	赵艳川	2026/9/30	2026/10/20	合格
7	云南建投矿业工程有限公司冷水沟铜矿项目部	21.天轮轴、导向轮轴	Q/YNGH-RE21-26083	蒋孝健	赵艳川	2026/9/30	2026/10/20	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26243

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部
受 检 单 位：	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部
设 备 名 称：	螺杆式空气压缩机（1#）
型 号 规 格：	BK132-8T
检测检验地点：	项目部地面空压机房
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 30 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26243　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	1#
型号规格		BK132-8T	出厂日期	2026 年 4 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		项目部地面空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 30 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论

合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
检测结果	0	0	2	2

综合判定：合格

（检测检验专用章）

2026 年 10 月 19 日

检测检验组成员	蒋孝健、赵艳川
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 29 日

批准：　日期：2026.10.19

审核：　日期：2026.10.19

主检：　日期：2026.10.19

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26244

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部
受 检 单 位：	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部
设 备 名 称：	螺杆式空气压缩机（2#）
型 号 规 格：	BK132-8T
检测检验地点：	项目部地面空压机房
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 30 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26244　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	2#
型号规格		BK132-8T	出厂日期	2026 年 4 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		项目部地面空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 30 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	2	2
	综合判定：合格				

（检测检验专用章）

2026 年 10 月 19 日

检测检验组成员	蒋孝健、赵艳川
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 29 日

批准：　日期：2026.10.19

审核：饶仲元　日期：2026.10.19

主检：赵艳川　日期：2026.10.19

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE01-26245

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机

安全检测检验报告

委 托 单 位：	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部
受 检 单 位：	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部
设 备 名 称：	螺杆式空气压缩机（3#）
型 号 规 格：	BK132-8T
检测检验地点：	项目部地面空压机房
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 9 月 30 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE01-26245　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
设备名称		螺杆式空气压缩机	设备编号	3#
型号规格		BK132-8T	出厂日期	2026 年 4 月
制造单位		浙江开山压缩机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		项目部地面空压机房	检测检验日期	2026 年 9 月 30 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分：固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论					
	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜4	C 类不合格项＜7	B+C 类不合格项＜7
	检测结果	0	0	2	2
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 19 日				

检测检验组成员	蒋孝健、赵艳川
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 29 日

批准：　　审核：　　主检：赵艳川

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH—RE05-26037

金属非金属矿山在用缠绕式提升机

安全检测检验报告

委 托 单 位：云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部

受 检 单 位：云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部

设 备 名 称：矿井提升机（2606091）

型 号 规 格：JK-2.5×2P

检测检验地点：大美厂提升机房

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 30 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH—RE05—26037　　共 21 页　第 1 页

委托单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
设备名称		矿井提升机	设备编号	2606091（出厂编号）
型号规格		JK-2.5×2P	出厂日期	2026 年 6 月
制造单位		鹤壁市豫兴煤机有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		大美厂提升机房	检测检验日期	2026 年 9 月 30 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		

检测检验结论

项目类型	A 类不合格	B 类不合格	C 类不合格	B+C 类不合格
合格条件	<1	<4	<7	<8
检测结果	0	0	1	1

综合判定：合格

（检测检验专用章）

2026 年 10 月 19 日

检测检验组成员	蒋孝健、赵艳川
备注	本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 9 月 29 日

批准：　日期：2026.10.19

审核：　日期：2026.10.19

主检：　日期：2026.10.19

六、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测检验照片	 
相关图表	

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE19-26122

金属非金属矿用提升容器重要承载件

超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部

受 检 单 位：云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部

设 备 名 称：矿井提升机（卷筒主轴）

型 号 规 格：JK-2.5×2P

检测检验地点：大美厂提升机房

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 30 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件超声波探伤安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE19-26122　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
设备名称		矿井提升机	设备部件	卷筒主轴
型号规格		JK-2.5×2P	出厂编号	/
制造单位		鹤壁市豫兴煤机有限公司		
设备状态		未用□　在用☑　停用□		
检测检验地点		大美厂提升机房	检测检验日期	2026 年 9 月 30 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮机发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测检验结论：**合格。** 经检测检验，所检提升机主轴检测区域内，未见当量直径 φ2~φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 19 日		
检测检验组成员		蒋孝健、赵艳川		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 9 月 29 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19

五、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE19-26130

金属非金属矿用提升容器重要承载件

超声波探伤安全检测检验报告

委 托 单 位：云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部

受 检 单 位：云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部

设 备 名 称：斜井箕斗（插销）

型 号 规 格：/

检测检验地点：大美厂斜井井口

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 30 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿用提升容器重要承载件超声波探伤安全检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE19-26130　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
设备名称		斜井箕斗	设备部件	插销
型号规格		/	出厂编号	/
制造单位		石家庄市矿区恒通机械有限公司		
设备状态		未用□　在用☑　停用□		
检测检验地点		大美厂斜井井口	检测检验日期	2026 年 9 月 30 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮机发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测检验结论：**合格**。 经检测检验，所检插销检测区域内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 19 日		
检测检验组成员		蒋孝健、赵艳川	/	
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 9 月 29 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19

五、必要的图表、图片

零部件照片	 
现场检测检验照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE21-26083

金属非金属矿山在用天轮轴、导向轮轴

安全检测检验报告

委 托 单 位：云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目

受 检 单 位：云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目

设 备 名 称：天轮

型 号 规 格：/

检测检验地点：大美厂提升机房

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 9 月 30 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用天轮轴、导向轮轴安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE21-26083　　共 6 页　第 1 页

委托单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
设备名称		天轮	设备部件	天轮轴
型号规格		/	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		未用□　在用☑　停用□		
检测检验地点		大美厂提升机房	检测检验日期	2026 年 9 月 30 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	2 年
受检单位	名称	云南建投矿业工程有限公司禄丰冷水沟铜矿项目部		
	地址	云南省楚雄州禄丰市仁兴镇		
检测检验项目		焊缝扫查□　锻件扫查☑　铸件扫查□　管件扫查□		
检测检验依据		GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		1. 本次检测结论：**合格。** 经检测检验，天轮轴 A 区、B 区、C 区范围内，未见当量直径 Φ2~Φ6mm 及以上的单个缺陷；未见密集性缺陷和裂纹。 2. 检测部位详见检测示意图。 （检测检验专用章） 2026 年 10 月 19 日		
检测检验组成员		蒋孝健、赵艳川		
备注		本报告有效期 2 年，有效期至 2028 年 9 月 29 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19　　日期：2026.10.19

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	
相关图表	/

本页以下空白