云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南省永平矿业有限责任公司	08.1.钢丝绳	Q/YNGH-RE8.1-26183	卢昆	赵艳川	2026/10/15	2026/10/16	合格
2	云南省永平矿业有限责任公司		Q/YNGH-RE8.1-26184	卢昆	赵艳川	2026/10/15	2026/10/16	合格
3	云南省永平矿业有限责任公司		Q/YNGH-RE8.1-26185	卢昆	赵艳川	2026/10/15	2026/10/16	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26183

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	云南省永平矿业有限责任公司
受 检 单 位：	云南省永平矿业有限责任公司
设 备 名 称：	天然芯光面钢丝绳
型 号 规 格：	15.5　6×19S+NFC　1770
安 装 地 点：	小团山 1438 绞车
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 15 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告


报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26183　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	云南省永平矿业有限责任公司		
	地址	云南省大理州永平县水泄乡		
样品名称		天然芯光面钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-08
型号规格		15.5　6×19S+NFC　1770	收样时间	2026 年 10 月 9 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 15 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	云南省永平矿业有限责任公司		
	地址	云南省大理州永平县水泄乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：**合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 16 日		
检测检验组成员		卢昆、赵艳川		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 14 日		

批准：　　审核：王丽　　主检：赵艳川

日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	  
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26184

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	云南省永平矿业有限责任公司
受 检 单 位：	云南省永平矿业有限责任公司
设 备 名 称：	天然芯光面钢丝绳
型 号 规 格：	15.5　6×19S+NFC　1770
安 装 地 点：	纸房河 1590 北斜井绞车
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 15 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26184　　共 12 页　第 1 页


委托单位	名称	云南省永平矿业有限责任公司		
	地址	云南省大理州永平县水泄乡		
样品名称		天然芯光面钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-09
型号规格		15.5　6×19S+NFC　1770	收样时间	2026 年 10 月 9 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 15 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	云南省永平矿业有限责任公司		
	地址	云南省大理州永平县水泄乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 **综合判定：** 合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 16 日		
检测检验组成员		卢昆、赵艳川		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 14 日		

批准：　　审核：　　主检：赵艳川

日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16　　日期：2026.10.16

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	  
相关图表	

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26185

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	云南省永平矿业有限责任公司
受 检 单 位：	云南省永平矿业有限责任公司
设 备 名 称：	天然芯光绳钢丝绳
型 号 规 格：	20.0　6×19S+NFC　1770
安 装 地 点：	纸房河 1590 南斜井绞车
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 15 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26185　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	云南省永平矿业有限责任公司		
	地址	云南省大理白族自治州永平县水泄乡		
样品名称		天然芯光绳钢丝绳	样品编号	GSLL-2610-07
型号规格		20.0　6×19S+NFC　1770	收样时间	2026 年 10 月 9 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 10 月 15 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	云南省永平矿业有限责任公司		
	地址	云南省大理白族自治州永平县水泄乡		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		经检验，所检项目符合 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》中提升或其他用途钢丝绳检验的技术要求。 综合判定：合格☑　不合格☐ （检测检验专用章） 2026 年 10 月 16 日		
检测检验组成员		卢昆、赵艳川		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 14 日		

批准：　日期：2026.10.16　　审核：　日期：2026.10.16　　主检：　日期：2026.10.16

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	  
相关图表	