云南高华安全生产检测检验有限公司
10月检测检验项目公示表

记录编号：Q合格YNGH—ZL51—2026　　No：202610

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司	23.矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26543	乔松伟	吴邦达	2026/10/31	2026/11/3	合格
2	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		Q/YNGH-RE23-26544	乔松伟	吴邦达	2026/10/31	2026/11/3	合格
3	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		Q/YNGH-RE23-26545	乔松伟	吴邦达	2026/10/31	2026/11/3	合格
4	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		Q/YNGH-RE23-26546	乔松伟	吴邦达	2026/10/31	2026/11/3	合格
5	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		Q/YNGH-RE23-26547	乔松伟	吴邦达	2026/10/31	2026/11/3	合格
6	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		Q/YNGH-RE23-26548	乔松伟	吴邦达	2026/10/31	2026/11/3	合格
7	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		Q/YNGH-RE23-26549	乔松伟	吴邦达	2026/10/31	2026/11/3	合格
8	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		Q/YNGH-RE23-26550	乔松伟	吴邦达	2026/10/31	2026/11/3	合格
9	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		Q/YNGH-RE23-26551	乔松伟	吴邦达	2026/10/31	2026/11/3	合格
10	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		Q/YNGH-RE23-26552	乔松伟	吴邦达	2026/10/31	2026/11/3	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26543

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司
受 检 单 位：	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司
设 备 名 称：	非公路宽体自卸车（06）
型 号 规 格：	TL855B
检测检验地点：	2408 平台
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2026 年 10 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26543　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	06
型号规格		TL855B	出厂日期	2019 年 3 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2408 平台	检测检验日期	2026 年 10 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	1
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日			
检测检验组成员		乔松伟、吴邦达			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 30 日			

批准：胡春林　日期：2026.11.3

审核：[illegible]　日期：2026.11.3

主检：乔松伟　日期：2026.11.3

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26544

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

受 检 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

设 备 名 称：非公路宽体自卸车（08）

型 号 规 格：TL855B

检测检验地点：2396 平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26544　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	08
型号规格		TL855B	出厂日期	2019 年 3 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2396 平台	检测检验日期	2026 年 10 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件：A 类不合格项＜1；B 类不合格项＜2；C 类不合格项＜6 检测结果：0；0；1 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日		
检测检验组成员		乔松伟、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 30 日		

批准：胡春林　日期：2026.11.3

审核：[illegible]　日期：2026.11.3

主检：乔松伟　日期：2026.11.3

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26545

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

受 检 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

设 备 名 称：非公路宽体自卸车（09）

型 号 规 格：TL855B

检测检验地点：2408 平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26545　　共 12 页　第 1 页


委托单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	09
型号规格		TL855B	出厂日期	2019 年 3 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2408 平台	检测检验日期	2026 年 10 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日			
检测检验组成员		乔松伟、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 30 日		

批准：邵春林　　审核：陈金才　　主检：乔松伟

日期：2026.11.3　　日期：2026.11.3　　日期：2026.11.3

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26546

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

受 检 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

设 备 名 称：非公路宽体自卸车（11）

型 号 规 格：TL875B

检测检验地点：2408 平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26546　　共 12 页　第 1 页


委托单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	11
型号规格		TL875B	出厂日期	2019 年 11 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2408 平台	检测检验日期	2026 年 10 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		合格条件：A 类不合格项＜1；B 类不合格项＜2；C 类不合格项＜6 检测结果：A 类不合格项 0；B 类不合格项 0；C 类不合格项 0 **综合判定：**合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 7 日		
检测检验组成员		乔松伟、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 30 日		

批准：[illegible]　日期：2026.11.3

审核：[illegible]　日期：2026.11.3

主检：乔松伟　日期：2026.11.3

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26547

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位 ： 中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

受 检 单 位 ： 中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

设 备 名 称 ： 非公路宽体自卸车（13）

型 号 规 格 ： TL875B

检测检验地点： 2408 平台

检测检验类别： 定期检测检验

检测检验日期： 2026 年 10 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26547　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	13
型号规格		TL875B	出厂日期	2020 年 6 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2408 平台	检测检验日期	2026 年 10 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	0
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 7 日			
检测检验组成员		乔松伟、吴邦达			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 30 日			

批准：胡春林　日期：2026.11.3

审核：[illegible]　日期：2026.11.3

主检：乔松伟　日期：2026.11.3

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26548

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

受 检 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

设 备 名 称：非公路宽体自卸车（14）

型 号 规 格：TL875B

检测检验地点：2408 平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26548　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	14
型号规格		TL875B	出厂日期	2020 年 6 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2408 平台	检测检验日期	2026 年 10 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	0
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日			
检测检验组成员		乔松伟、吴邦达			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 30 日			

批准：胡春林　日期：2026.11.3

审核：[illegible]　日期：2026.11.3

主检：乔松伟　日期：2026.11.3

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26549

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

受 检 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

设 备 名 称：非公路宽体自卸车（15）

型 号 规 格：TL875B

检测检验地点：2396 平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26549　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	15
型号规格		TL875B	出厂日期	2020 年 9 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2396 平台	检测检验日期	2026 年 10 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	0
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日			
检测检验组成员		乔松伟、吴邦达			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 30 日			


批准：胡春林　日期：2026.11.3

审核：[illegible]　日期：2026.11.3

主检：乔松伟　日期：2026.11.3

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26550

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

受 检 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

设 备 名 称：非公路宽体自卸车（16）

型 号 规 格：TL875B

检测检验地点：2396 平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26550　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	16
型号规格		TL875B	出厂日期	2021 年 5 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2396 平台	检测检验日期	2026 年 10 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日			
检测检验组成员		乔松伟、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 30 日		


批准：胡春林　日期：2026.11.3

审核：[illegible]　日期：2026.11.3

主检：乔松伟　日期：2026.11.3

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26551

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

受 检 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

设 备 名 称：非公路宽体自卸车（17）

型 号 规 格：TL875B

检测检验地点：2408 平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26551　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	17
型号规格		TL875B	出厂日期	2021 年 5 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2408 平台	检测检验日期	2026 年 10 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	0
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 2 日			
检测检验组成员		乔松伟、吴邦达			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 30 日			

批准：胡春林　日期：2026.11.3

审核：[illegible]　日期：2026.11.3

主检：乔松伟　日期：2026.11.3

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26552

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

受 检 单 位：中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司

设 备 名 称：非公路宽体自卸车（18）

型 号 规 格：TL875B

检测检验地点：2396 平台

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 10 月 31 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26552　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
设备名称		非公路宽体自卸车	设备编号	18
型号规格		TL875B	出厂日期	2021 年 6 月
制造单位		陕西同力重工股份有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2396 平台	检测检验日期	2026 年 10 月 31 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	中国非金属材料南京矿山工程有限公司宾川分公司		
	地址	云南省大理白族自治州宾川县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		无		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 11 月 3 日			
检测检验组成员		乔松伟、吴邦达		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 10 月 30 日		


批准：邓春林　日期：2026.11.3

审核：张峰才　日期：2026.11.3

主检：乔松伟　日期：2026.11.3

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用